

HRF-10



Hiidací relé frekvence

Kontrolné relé frekvencie

Frequency monitoring relay

Releu de monitorizare frecvente

Przekaźnik do nadzorowania częstotliwości

Frekvencia figyelő relé

Реле контроля частоты

Varování! Varovanie! Warning! Avertizare! Ostrzeżenie! Figuele! Внимание!

Přístroje jsou konstruovány pro připojení do 1-fázové sítě a musí být instalovány v souladu s předpisy a normami platnými v dané sítě. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodom a funkci přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepěťovým špičkám a rušivým impulsům v napájecí síti. Pro správnou funkci těchto ochran však musí být v instalaci předfazeny vhodné ochrany vysoké stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spinánych přístrojů (stýkače, motory, induktivní zátěže apod.). Před začátkem instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze "VYPNUTO". Neinstalujte přístroj k zdrojům nadmerného elektromagnetického rušení. Správnou instalaci v průběhu zajišťuje dokonalý cirkuláci vzdalu tak, aby při trvalém provozu a vysí okolní teplotě nebyla překročena maximálně povolená pracovní teplota přístroje. Při instalaci a nastavení použijte šroubovák šířka cca 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plné elektronický přístroj a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je tedy závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zácházení. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící diel, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u predajcu. Výrobek je možné po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skladku.

Přístroje sú konštruované pre pripojenie do 1-fázovej siete a musia byť inštalované v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštalácia, pripojenie, nastavanie a obsluhu môže prevádzkať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciu, ktorá sa dokonale zoznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje ochrany proti prepatovým špičkám a rušivým impulzom v napájajúcej sieti. Pre správnu funkciu týchto ochran však musia byť v inštalácii predfazené vhodné ochrany vysokého stupňa (A, B, C) a dle normy zabezpečené odrušenie spinánych prístrojov (stýkače, motory, induktívne zátěže atď.). Pred začiatkom inštalácie sa bezpečne ujistite, že zariadenie nie je pod napätiom a hlavný vypínač je v poloze "VYPNUTÉ". Neinstalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnu inštaláciu v prúběhu zajišťuje dokonalý cirkuláci vzdalu tak, aby pri trvalom provozu a vysokej okolnej teplote nebola prekročená maximálna povolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite skrutkovací šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o plné elektronický prístroj a podľa toho k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a záchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškozenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chybajúci diel, neinstalujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. Výrobok je možné po ukončení životnosti demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú skladku.

Devices are constructed to be connected into 1-phase main or DC circuits. Devices line HRF-3x and HRF-6x are constructed to be connected into 1-phase main or DC circuits (according to types, it is necessary to observe voltage ranges) and must be installed in accordance with regulations and standards applicable in a country of use. Installation, connection, setting and servicing can be done only by a person with an adequate qualification who has read and perfectly understood this manual and function of the device. The device contains protections against over-voltage peaks and disturbances in the supply main. To assure correct function of these protections, there must be front-ended suitable protections of higher degree (A, B, C) and according to a standard switched devices (contactors, motors, inductive loads etc.) must be screened. Before installing it is necessary to make sure that the device is not energized and main switch is in the OFF position. Do not install device to sources of excessive electromagnetic disturbances. By correct installation of the device, ensure perfect air circulation so the maximum operational temperature of the device is not exceeded when operated 24 hours a day at higher ambient temperature. Use screwdriver width approx. 2 mm to install and set the device. Please keep in mind that it is a fully electronic device while mounting it. Correct functioning of the device is also dependent on the type of transport, storing and handling. In case you notice any damage, deformation, malfunction or missing pieces, do not install the device and claim it at the seller. The device can be dismantled, recycled or stored at protected dumping-place after its lifetime.

Dispozitul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazata AC/DC 24-240V și trebuie instalat conform instrucțiunilor și a normelor valabile în țara respectivă. Instalația, racordarea, exploatare o poate face doar persoana cu calificare electrotehnică, care a luat la cunoștință modul de utilizare și cunoștințele funcțiile dispozitivului. Dispozitivul este prevăzut cu protecție împotriva vârfurilor de supratensiune și a interrupțorilor din rețeaua de alimentare. Pentru asigurarea acestor funcții de protecție trebuie să fie prezente în instalare mijloace de protecție compatibile de nivel înalt (A, B, C) și conform normelor asigurată protecția contra perturbărilor ce pot fi datorate de dispozitive conectate (contactoare, motoare, sarcini inductive). Înainte de montarea dispozitivului va asigura că instalata nu este sub tensiune și întrerupătorul principal este în poziția „DECONETAT”. Nu instalați dispozitivul la instalări cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului asigurați o circulație ideală a aerului astfel încât, la o funcționare indelungată și o temperatură a mediului ambiilor mai ridicată să nu se depășească temperatura maximă de lucru a dispozitivului. Pentru instalare folosiți suruburi de 2 mm. Aveți în vedere că este vorba de un dispozitiv electronic și că la montarea acestuia procedați ca atare. Funcționarea fară probleme a dispozitivului depinde și de modul în care acesta este transportat, stocat și depozitat. Dacă descreperiți existența unei deteriorări, deformări, nefuncționarea sau lipsa unor părți componente, nu instalați acest dispozitiv și reclamați-l la vânzător. Dispozitiv poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat și după cea de depozitare în siguranță.

Aparaty są konstruowane dla podłączenia do sieci 1-fazowej lub ss obwodów i musi być instalowany w zgodzie z zasadami i normami platnymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być prowadzone zgodnie z wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Aparat posiada ochronę przeciw przepięciom i zakłóceniom ze sieci. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego wiekszego stopnia (A, B, C) i wg normy zapewniona ochrona przeciw zakłóceniom łączonych aparatów (styczniki, silniki, ob. indukcyjne itd.). Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że urządzenie nie jest pod napięciem i główny włącznik jest w pozycji "WYŁĄCZONY". Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wytwarzających małe elektromagnetyczne. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczącej temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokręta 2mm do skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. W wyniku postępowania zgodnie z instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź usterek, braku elementów lub zniszczenia prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczym ponownie przechwarzany.

A HRF-3x és HRF-6x sorozat 1 fázisú DC áramkörökben történő felhasználása készül (típusról függően választható a figyeli kívánt esztéltsgártartományt). Az eszközökkel előirányzott megfelelően kell felszerelni az alkalmazásban. A felszerelést, csatlakoztatást, beállítást és szervizelést csak a megfelelő ismeretkelő rendelkezésre személy végezheti, aki tisztában van az eszközök működésével és ismeri a használati utóműveket közöttük. Az eszközökkel szembenézőknek és zavarok elleni védelemmel rendelkeznek, a megfelelő ismeretkelő rendelkezésre álló nyújtanak (A, B, C) a hagyományos alkalmazásokban is (kontaktorok, motorok, induktív terhelések, stb.). Felszerelés előtt győződjön meg rólá, hogy az eszköz nincs feszültséggel, hogy a hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz megfelelően. Ha a burkolaton szűrőtélés előtt, ne szerez fel a készüléket, vegye fel a kapcsolatot az érzékelőtől. Az eszköz eltártatával követően gondoskodjanak megfelelő kezeléséről. A hálózat szintén feszültségséges állapotban van. Ne szerez fel az eszköz rendkívül magas elektromágneses sugarásról forrásának közelében. Felszereléskor ügyeljen a megfelelő szellőzőre, hogy az eszköz ne lépje túl a megengedett üzeméri hőmérsékletet. 24 órás üzem esetén fokozatosan figyeljen a kello hőmérsékletre. Használjon csavarhuzót a felszereléshez és beállításhoz. Rögzítse az eszköz

(CZ)

- relé je určeno pro hlídání frekvence střídavého napětí, např. generátorů, ve fotovoltaických elektrárnách
- hlídání frekvence 50, 60, 400 Hz volitelná přepínačem
- napájení z hlídaného napětí
- dvě nastavitelné úrovně frekvence (Fmax, Fmin) v rozsahu 80 – 120%Fn
- nastavitelná úroveň diferencie
- nastavitelná úroveň zpoždění
- přepinatelné rozsahy jmenovité frekvence Fn
- 3modulové provedení, upevnění na DIN lištu

(SK)

- relé je určené pre kontrolovanie frekvencie striedavého napäťa, napr. generátorov, vo fotovoltaických elektrárnach
- kontrolovaná frekvencia 50, 60, 400 Hz voliteľná prepínačom
- napájanie z kontrolovaného napäťa
- dve nastaviteľné úrovne frekvencie (Fmax, Fmin) v rozsahu 80 – 120%Fn
- nastaviteľná úroveň diferencie
- nastaviteľná úroveň oneskorenia
- prepínateľné rozsahy menovitej frekvencie Fn
- 3-modulové prevedenie, upevnenie na DIN lištu

(EN)

- relay is designed for monitoring of AC voltage frequency, e.g. generators, photovoltaic power-stations
- monitored frequency 50,60,400 Hz selected by switch
- supply from monitored voltage
- two adjustable frequency levels (Fmax, Fmin) in range 80 - 120%Fn
- adjustable difference level
- adjustable delay level
- switchable ranges of rated frequency Fn
- 3-module version, mounted onto the DIN rail

(RO)

- Releu este proiectat pentru a monitoriza tensiunea curentului alternativ, cum ar fi generatoare, energie solara
- frecventa pazita de 50, 60, 400 Hz selectabile
- alimentare de tensiunea monitorizata
- doua nivele de frecventa reglabil - intre 80 - 120% Fn
- diferentea de nivel reglabilă
- nivel de intarziere reglabil
- gama de frecvente prestate comutabile
- versiune trimodulara, montata pe sina DIN

(PL)

- przekaźnik przeznaczony jest do nadzorowania częstotliwości napięcia zmiennego, np. generatorów, w elektrowni fotowoltaicznej
- nadzoruje częstotliwość 50, 60, 400 Hz - wybierana przełącznikiem
- zasilanie z nadzorowanego napięcia
- dwa nadzorowane poziomy częstotliwości (Fmax, Fmin) w zakresie 80 – 120%Fn
- ustawialny poziom dyferencji
- ustawialny poziom opóźnienia
- do wyboru kilka zakresów częstotliwości znamionowej Fn
- wykonaniu 3-modułowe, mocowanie na szynę DIN

(HU)


- A relé a hálózati feszültség frekvenciájának felügyeletét látja el, például generátoroknál vagy napenergia rendszereknél
- A figyelt frekvencia 50, 60 vagy 400 Hz, kapcsolóval választható
- tápfeszültség ellátás a figyelt feszültségről
- két állítható frekvenciaszint (Fmax, Fmin) tartomány 80-120% Fn
- beállítható különböző
- beállítható késleltetés
- Az Fn - névleges frekvencia kapcsolóval kiválasztható
- 3-modul széles, DIN sínrre rögzíthető

(RU)

- реле предназначено для контроля частоты переменного напряжения, напр. генераторов, в фотовольтаических электростанциях
- контроль частоты 50,60,400 Гц, изменяется переключателем
- питание от контролируемого напряжения
- два настраиваемых уровня частоты (Fmax, Fmin) в диапазоне 80-120%Fn
- настраиваемый уровень дифференциации
- настраиваемый уровень задержки
- диапазоны номинальной частоты Fn можно переключать
- в исполнении 3-модуль, крепление на DIN рефику


(HU)

Popis prístroje / Popis pristroja / Description / Descriere / Opis / Termék leírás / Описание устройства




(1)	Indikace napájecího napětí Indikácia napájacieho napäťa Supply voltage indication Indicare prezentia tensiune alimentare Tápfeszültség jelzése napienia zasilania Индикация напряжения	(2)	Indikace F > Fmax Indikácia F > Fmax Indication F > Fmax Indicare F > Fmax Sygnalizacja F > Fmax F > Fmax jelzése Индикация F > Fmax	(3)	Indikace F < Fmin Indikácia F < Fmin Indication F < Fmin Indicare F < Fmin Sygnalizacja F < Fmin F < Fmin jelzése Индикация F < Fmin	(4)	Výstupní kontakty Výstupné kontakty Output contact Contacte ieșire Zestyki wyjściowe Kimeneti csatlakozók Выходные контакты				
(5)	Svorky napájecího/hlídaného napětí Svorky napájacieho/kontrolného napäťa Supply/monitored voltage terminals Terminale alimentare / tensiune monitorizata Zaciski napięcia zasilania/nadzorowania Tápf/figyelt feszültség csatlakozói Клеммы напр. питания/контроля	(6)	Nastavení zpoždění Nastavenie oneskorenia Delay setting Programare intarziere Ustawienie opóźnienia Késleltetés beállítása Настройка задержки	(7)	Nastavení diferencie Nastavene diferencie Difference setting Programarea diferenței Ustavlenie dyferencii Különbösz beállítása Настройка дифференции	(8)	Nastavení Fmax Nastavenie Fmax Fmax setting Programare Fmax Ustawieni Fn Fmax beállítása Настройка Fmax	(9)	Nastavení Fn Nastavenie Fn Fn setting Programare Fn Ustawieni Fn Fn beállítása Настройка Fn	(10)	Nastavení Fmin Nastavenie Fmin Fmin setting Programare Fmin Ustawieni Fmin Fmin beállítása Настройка Fmin


Nastavení jmenovité frekvence / Nastavanie menovitej frekvencie / Rated frequency setting / Setať frecenta nominalā / Ustawienie częstotliwości znamionowej / Névleges frekvencia beállítása / Установка номинальной частоты




Nastavení Fn = 50Hz
Nastavanie Fn = 50Hz
Fn setting = 50Hz
Programare Fn = 50Hz
Ustawieni Fn = 50Hz
Fn beállítása = 50Hz
Настройка Fn = 50Hz



Nastavení Fn = 60Hz
Nastavanie Fn = 60Hz
Fn setting = 60Hz
Programare Fn = 60Hz
Ustawieni Fn = 60Hz
Fn beállítása = 60Hz
Настройка Fn = 60Hz



Nastavení Fn = 400Hz
Nastavanie Fn = 400Hz
Fn setting = 400Hz
Programare Fn = 400Hz
Ustawieni Fn = 400Hz
Fn beállítása = 400Hz
Настройка Fn = 400Hz



(CZ)

Po pripojení napájecieho (hlídaného) napětí svítí zelená LED.

Je-li velikost hlídané frekvence mezi nastavenými úrovněmi F_{min} - F_{max} , nesvítí žádná červená LED.

Je sepnuto relé UNDER (kontakty 15-16-18) a rozepnuto relé OVER (kontakty 25-26-28).

Překročili hlídaná frekvence nastavenou úroveň F_{max} , relé OVER po odčasování nastaveného zpoždění sepne a červená LED OVER se rozsvítí. Během časování červená LED bliká.

Poklesne-li hlídaná frekvence pod úroveň F_{max} - difference, relé bez zpoždění rozepne a červená LED OVER zhasne.

Poklesne-li hlídaná frekvence pod nastavenou úroveň F_{min} , relé UNDER po odčasování nastaveného zpoždění rozepne a červená LED UNDER se rozsvítí. Během časování červená LED bliká.

Překročili hlídaná frekvence úroveň F_{min} + difference, relé bez zpoždění sepne a červená LED UNDER zhasne.

Je-li hlídané napětí nižší než startovací úroveň Uopen, obě relé jsou rozepnuta a obě červené LED (UNDER i OVER) pomalu blikají - indikují tak stav nedostatečného napájecího napětí.

(SK)

Po pripojení napájecieho (kontrolného) napäťia svieti zelená LED.

Ak je velkosť kontrolovanej frekvencie medzi nastavenými úrovňami F_{min} - F_{max} , nesvieti žiadna červená LED. Je zopnuté relé UNDER (kontakty 15-16-18) a rozopnute relé OVER (kontakty 25-26-28).

Ak prekročí kontrolovaná frekvencia nastavenú úroveň F_{max} , relé OVER po odčasovani nastaveného oneskorenia zapne a červená LED OVER sa rozsvieti. Behom časovania červená LED bliká.

Ak poklesne kontrolovaná frekvencia pod úroveň F_{max} - diferencia, relé bez oneskorenia rozopne a červená LED OVER zhasne.

Ak poklesne kontrolovaná frekvencia pod nastavenú úroveň F_{min} , relé UNDER po odčasovani nastaveného oneskorenia rozopne a červená LED UNDER sa rozsvieti. Behom časovania červená LED bliká.

Ak prekročí kontrolovaná frekvencia úroveň F_{min} + diferencia, relé bez oneskorenia zapne a červená LED UNDER zhasne.

Ak je kontrolné napäťie nižšie než štartovacia úroveň Uopen, obidve relé sú rozopnute a obidve červené LED (UNDER i OVER) pomaly blikajú - indikujú tak stav nedostatočného napájecieho napäťia.

(EN)

After the supply (monitored) voltage is connected the green LED is on.

If the value of the monitored frequency falls within the range between the two set levels F_{min} - F_{max} no red LED is on. The relay UNDER is activated (contacts 15-16-18) and the relay OVER is disconnected (contacts 25-26-28).

If the monitored frequency exceeds the set level F_{max} , the relay OVER is activated after the set delay timing elapses and the red LED OVER goes on. The red LED flashes during the timing.

If the monitored frequency drops below F_{max} - difference, the relay is activated without delay and the red LED OVER goes off.

If the monitored frequency drops below F_{min} , the relay UNDER is disconnected after the set delay timing elapses and the red LED UNDER goes on. The red LED flashes during the timing.

If the monitored frequency exceeds the level F_{min} + difference, the relay activates without delay and the red LED UNDER goes off.

If the monitored voltage is lower than the opening level Uopen both the relays are disconnected and both the red LED (UNDER and OVER) start flashing slowly - indicating insufficient supply voltage.

(RO)

Daca tensiunea monitorizata cade intre limitele prestabiliti F_{min} si F_{max} LED-ul rosu nu se aprinde. Releul SUB este activat - contactele 15-16-18, iar releul SUPRA este deconectat - contactele 25-26-28.

Daca tensiunea monitorizata depaseste F_{max} , releul SUPRA este activat dupa scurgerea timpului de intarziere prestabilit si, LED-ul rosu SUPRA se aprinde. Acest LED clipeste in timpul de intarziere.

Daca frecventa monitorizata scade sub F_{max} - diferență, releul este activat fara intarziere iar LED-ul rosu SUPRA se stinge.

Daca frecventa monitorizata scade sub F_{min} , releul SUB este deconectat dupa scurgerea timpului de intarziere prestabilit iar LED-ul rosu SUB se APRINDÉ. LED-ul rosu SUB palpaie in timpul de intarziere.

Daca frecventa monitorizata scade sub F_{min} + diferență, releul se activeaza fara intarziere iar LED-ul SUB se stinge.

Daca tensiunea monitorizata este mai scazuta fata de nivelul de deschidere Uopen, ambele relee sunt deconectate si, ambele LED-uri (SUB si SUPRA) incep sa palpeze incet - indicand tensiune de alimentare insuficienta.

(PL)

Po podłączeniu napięcia zasilania (nadzorowania) świeci zielona dioda LED.

Jeżeli poziom nadzorowanej częstotliwości jest pomiędzy ustalonymi poziomami F_{min} - F_{max} , nie świeci żadna czerwona dioda LED. Załączone jest wyjście UNDER (styki 15-16-18) i rozłączone jest wyjście OVER (styki 25-26-28).

Jeżeli przekroczy nadzorowaną częstotliwość ustaloną poziom F_{max} , załączy się wyjście OVER po odliczeniu opóźnienia i włączy się czerwona dioda LED OVER. Podczas odliczania czasu opóźnienia migają czerwona dioda LED.

Jeżeli nadzorowana częstotliwość obniża się pod poziom F_{max} - dyferencja, wyjście bez opóźnienia załączy i wyłączy się czerwona dioda LED OVER.

Jeżeli nadzorowana częstotliwość obniża się pod poziom F_{min} , rozłączy wyjście UNDER po odliczeniu opóźnienia i włączy się czerwona dioda LED UNDER. Podczas odliczania czasu opóźnienia migają czerwona dioda LED.

Jeżeli nadzorowana częstotliwość przekroczy poziom F_{min} + dyferencja, wyjście bez opóźnienia załączy i wyłączy się czerwona dioda LED UNDER.

Jeżeli nadzorowany poziom napięcia jest niższy jak poziom początkowy Uopen, oba wyjścia są rozłączone i obie diody LED (UNDER i OVER) powoli migają - sygnalizują stan niewystarczającego napięcia zasilania.

(HU)

A táp (figyelt) feszültség csatlakoztatása után a zöld LED világít.

Ha a figyelt frekvencia értéké a két beállított F_{min} - F_{max} szint közé esik, akkor a piros LED nem világít. Az ALATT relé behúzott (15-16-18 csatlakozók), a FELETT relé (25-26-28 csatlakozók) elengedett állapotban van.

Ha a figyelt frekvencia meghaladja a beállított F_{max} szintet, akkor a FELETT relé a beállított késleltetés időzítés letelte után aktiválódik (behúz) és a piros FELETT LED világít. A piros LED időzítés közben villog.

Ha a figyelt frekvencia az F_{max} - Különbség szint alá esik, akkor az ALATT relé a beállított késleltetés időzítés letelte után elenged (bont) és a piros ALATT LED világít. A piros LED időzítés közben villog.

Ha a figyelt frekvencia meghaladja az F_{min} szint alá esik, akkor a relé késleltetés nélkül bekapcsol és a piros ALATT LED kialszik.

Ha a figyelt frekvencia feszültsége alacsonyabb, mint az Uopen nyitási szint, akkor minden két relé kikapcsol és minden piros LED (ALATT és FELETT) lassú villogással jelzi, hogy nem elegendő a tápfeszültség.

(RU)

После подключения напряжения светит зеленый LED.

Если частота находится в диапазоне между F_{min} - F_{max} , не светит ни один красный LED. Контакт реле замкнут UNDER (контакты 15-16-18) и разомкнут реле OVER (контакты 25-26-28).

При пересечении настроенного уровня F_{max} , реле OVER после настроенной задержки замкнется и красный LED OVER погаснет.

При понижении частоты до уровня F_{min} , реле UNDER после настроенной задержки разомкнется и красный LED UNDER загорится. Во время задержки красный LED мигает.

При пересечении настроенного уровня F_{min} + дифференция, реле замкнется и красный LED UNDER погаснет.

Если контролируемое напряжение ниже чем Uopen, оба реле будут разомкнуты и оба LED (UNDER i OVER) медленно мигают - это индикация недостаточного напряжения питания.

Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение

